
Panasonic®


အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

ဖုန်စုပ်စက်(နေအိမ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာ)

မော်ဒယ်နံပါတ်. **MC-CG520 အတွဲ**



MC-CG525
MC-CG523



MC-CG521
MC-CG520

ဂျပြဂြုံးပုံးန

အသုံးပြုသူများအတွက်အရေးကြီးသောအန္တရာယ်ကင်းလမ်းညွှန်ချက်များ ၁
ဖုန်စုပ်စက်တွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ ၅
ပါဝင်သောအပိုပစ္စည်းများ ၆

လ့ကျြုံးပးန့ဲလ့ကွယ

ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုပုံ ၇
ဖုန်စုပ်စက်သိမ်းဆည်းပုံ ၈
အမှိုက်ကန်သန့်စင်ပုံ ၉

း်ာ့ပ်ပါးးဥ်ုံးဝ့ကွပးဥ်ပွဲ

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပုံ ၁၁
ဝယ်ယူထားသောဖုန်စုပ်စက်ကုမ္ပဏီမှဝန်ဆောင်မှုမတောင်းဆိုမီသိသင့်သောအချက်များ ၁၄
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၁၆

ပန်နာဆိုးနစ်ထုတ်ကုန်အားဝယ်ယူအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဖုန်စုပ်စက်အားကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့်လွယ်လင့်တကူအသုံးပြုနိုင်ရန်အသုံးမပြုမီသုံးစွဲပုံလမ်းညွှန်ချက်များအားပြည့်စုံစွာဖတ်ပါ။ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်စာအုပ်အားဖတ်ရှုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။

⚠ အသုံးပြုသူများအတွက်အရေးကြီးအချက်အလက်များ

ဖုန်စုပ်စက်အသုံးမပြုမီကျေးဇူးပြုခဲ့လုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များအားလိုက်နာပါ။

မှန်တန်စွာအသုံးပြုနည်း


- ဤပစ္စည်းသည်အိမ်တွင်းသုံးသက်သက်သာဖြစ်ပြီးမာတ်မတည့်သောများအတွက်သီးသန့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။လမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအသုံးပြုပါ။ တခြားအသုံးပြုပုံများနှင့်အဆင့်မြင့်၍အသုံးပြုခြင်းမှာအန္တရာယ်ရှိပါသည်။ဖုန်စုပ်စက်အားမမှန်မကန်အသုံးပြုသောကြောင့်ပျက်စီးပါကကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက် ဓာတ်လိုက်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှကာကွယ်ရန်


- ယင်းဖုန်စုပ်စက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းသူ၊အခြင်အာရုံချို့ယွင်းသူ(သို့)စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းသူနှင့်ကလေးသူငယ်များ(သို့)အသုံးပြုရန်လုံလောက်သောဗဟုသုတ၊ ပညာပေးထားခြင်းမရှိသူများလုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူမှဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်ချက်မရရှိဘဲအသုံးမပြုရ။ဖုန်စုပ်စက်နှာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
- ဖုန်စုပ်စက်အားကလေးများမဆော့နိုင်ရန်သေချာစွာသိမ်းဆဲထားပါ။ဖုန်စုပ်စက်နှာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
- ဖုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုး(သို့)မီးအဝင်ခေါင်းပျက်စီးနေပါကအသုံးမပြုပါနှင့်။ဖုန်စုပ်စက်ပုံမှန်အတိုင်းမလည်ပတ်ခြင်း(သို့)ပြုတ်ကျခြင်းခို့ခြင်းနေအိမ်ပြင်ပတွင်ပစ်ထားခြင်း(သို့)ရေဝင်ခြင်းများဖြစ်ပွားပါကသက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- ဖုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးပျက်စီးနေပါကအန္တရာယ်မရှိစေရန်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သောကိုယ်စားလှယ်များ(သို့)နားလည်တတ်ကျွမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်များထံပြသပါ။
- ဖုန်စုပ်စက်ပြုပြင်နေစဉ်အတွင်းသို့သန့်ရှင်းရေးမလုပ်မီ မီးပလပ်ပေါက်မှဖုန်စုပ်စက်ပလပ်ကိုဖြုတ်ထားပါ။
- ဖုန်စုပ်စက်ပလပ်မဖြုတ်မီဖုန်စုပ်စက်အားပိတ်ထားပါ။မီးကြိုးမှသွဲ့၍မဖြုတ်ပါနှင့်။အမြဲပလပ်ခေါင်းမှကိုင်၍ဖြုတ်ပါ။
- မီးကြိုးပြန်ရစ်နေစဉ်မီးပလပ်ခေါင်းအားကိုင်ထားပါ။
- စိုနေသောလက်ဖြင့်ဖုန်စုပ်စက်၏ပလပ်ခေါင်းအားမကိုင်ပါနှင့်။
- ဖုန်စုပ်စက်ပေါ်မှလူ(သို့)တိရစ္ဆာန်များတက်၍မသုံးပါနှင့်။
- ဖုန်စုပ်စက်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အမှိုက်စစ်ဇကာအားခြောက်သွေ့မှုအသုံးပြုပါ။
- အောက်ဖော်ပြပါအရာများဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်မစုပ်ပါနှင့်။
  - –ပြာပူနှင့်မီးခဲများ
  - –ကြီးမားချွန်ထက်သောအရာများ
  - – ဓရ(သို့)တခြားအရည်များ
  - – ပေါက်ကွဲနိုင်သောအရာများ(သို့)ဓာတ်ငွေ့များ
  - –မီးလောင်တတ်သော(သို့)မီးလောင်လွယ်သောအရာများ(သို့)ဓာတ်ငွေ့များ
  - –ခုခံနေစေနိုင်သောအရာများ(ဥပမာ – စက္ကူစများနှင့်ဓာတ်ပုံဖြတ်စများ)
  - –လျှပ်စစ်ကူးစေနိုင်သောအမှုန်များ
- ဖုန်စုပ်စက်အားအပူတျက္ကောက်သောနေရာများနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။(ဥပမာ–အပူထုတ်လွှတ်သောကီရိယာ၊မီး၊နေရောင်နှင့်တိုက်ရိုက်ကျသောနေရာ)
- ဖုန်စုပ်စက်အားမီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်း(သို့)ဓါတ်ငွေ့များရှိသောနေရာတွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ဖုန်စုပ်စက်၏ဇော်ဘာအပူလွှန်ကဲခြင်းကိုတားဆီးရန်အပူချိန်ဖြင့်လည်ပတ်မှုဖြတ်တောက်ကသောစနစ်အသုံးပြုထားပါသည်။ဤသို့ဖြစ်ပါကမီးပလပ်အားဖြုတ်၍အမှိုက်ထည့်ကန့်နှင့်အမှိုက်စစ်ဇကာများပြည့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့နေခြင်းအားစစ်ဆေးပါ။လေစုပ်ပိုက်များလေစုပ်ပြွန်များပိတ်ဆို့ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ပိတ်ဆို့နေသည်များကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ဖုန်စုပ်စက်အားအေးခဲပြီးအပူချိန်ကိုင်းဂီရိယာပြန်လည်လည်ပတ်သည်အထိမိနစ်၆၀ခန့်စောင့်ပါ။
- ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရစေရန်ဖုန်စုပ်စက်အပူချိန်မြင့်နေပါကအသုံးပြုခြင်း(သို့)သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ဖုန်စုပ်စက်ပေါ်တွင်မထိုင်ပါနှင့်။
- လေ့ကားခုံပေါ်တွင်ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုခြင်းအားဂရုစိုက်ပါ။ပြုတ်ကျနိုင်သည်။
- ခလုတ်မတိုက်စေရန်ဖုန်စုပ်စက်အားမီးရောင်ရသောနေရာတွင်အသုံးပြုပါ။

သတိပေးချက်

(ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုပုံမမှန်ကန်ခြင်းသည်သုံးစွဲသူများပြင်းထန်စွာထိခိုက်ခြင်းသေဆုံးခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်များဖြစ်သည်)



၁. ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းဖုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးအားလေးလံသောအရာဝတ္ထုအောက်တွင်ဖိမိ၍ပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန်ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ မလိုက်နာပါကမီးလောင်နိုင်သည်။



၂. ဖုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးပြန်သိမ်းသောအခါပလပ်ခေါင်းမှကိုင်ထားပါ။မလိုက်နာပါကတခြားအရာများနှင့်ထိမိ၍ဖုန်စုပ်စက်ပလပ်ခေါင်းပျက်စီးနိုင်သည်။


၃. လေမှုတ်စနစ်အသုံးပြုသောအခါထည့်၍ထုတ်၍ရသောသတ္ထုလေစုပ်ပိုက်အားမသုံးပါနှင့်။လေမှုတ်စက်မှလေပူများသည်သတ္ထုလေစုပ်ပိုက်အားပါလာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ဖုန်စုပ်စက်အားအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။

- ဖုန်စုပ်စက်သည်အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်သာဖြစ်သည်။စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ဂျောင်းဝယ်ဗောက်ကားခြင်းများ(သို့)ပြင်ပသန့်ရှင်းရေးများဆောင်ရွက်ရန်မသင့်ပါ။
- ဖုန်စုပ်စက်ရှိလေစုပ်ပိုက်အားထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေရန်ဂရုပြုကိုင်တွယ်ပါ။
- ဖုန်စုပ်စက်အားအရည်များစိုစွတ်သောအမှိုက်များထိရှလွယ်သောပစ္စည်းများ(မှန်ကွဲများ)သိမ်းဆဲရန်မသုံးပါနှင့်။ဂင်းပစ္စည်းများသည်ဖုန်စုပ်စက်အားပျက်စီးစေနိုင်သည်။
- ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုရာတွင်မိုက်အင်ကွေး(သို့)ထပ်ဆက်ရန်ထားရှိသောပိုက်များဖြင့်အသုံးမပြုရ။ဂင်းပိုက်များအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပိုက်အနားများပွန်းပဲခြင်းပိုက်များကျိုးပျက်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ဖုန်စုပ်စက်အားလေစုပ်ပိုက်ပိတ်ဆို့လျှင်အသုံးမပြုပါနှင့်။အသုံးပြုပါကလည်ပတ်ပုံမမှန်ဖြစ်စေ၍အပူလွန်ကဲစွာဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
- ဖုန်စုပ်စက်ကိုမယူသောအခါလက်ကိုအသုံးပြုပါ။(အကယ်၍လေစုပ်ပိုက်ထုတ်၍ထည့်၍ရသောသတ္ထုပိုက်၊သတ္ထုလေစုပ်ပိုက်အရှည်၊ပလတ်စတစ်လေစုပ်ပိုက်ရှည်များပြုတ်ထွက်ခြင်း(သို့)ဖုန်စုပ်စက်အားလေစုပ်ပိုက်ပျော့မှပါကလေစုပ်ပိုက်ပျက်စီးခြင်း(သို့)ကြွေးခြင်းပေါ်တွင်ခြစ်ရာများဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။


ဖုန်စုပ်စက်တပ်ဆင်ပုံ


(MC-CG525/MC-CG523/MC-CG521 အတွက်သာ)



ခ လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းပြားထဲသို့ဖုန်စုပ်တံအားအံကျအောင်ထည့်ပါ။

ဂ ပိုက်ခေါင်းပြားနှင့်ဖုန်စုပ်တံတို့ကိုအသုံးအဆောင်ထည့်သည့်ခွက်ထဲသို့ အံကျအောင်ထည့်လိုက်ပါ။







ကော်ဇောနှင့်ကြမ်းပြင်တိုက်သည့်စနစ်ပြောင်းလဲရန်
ခလုတ်

- ကြမ်းပြင် : (က) ကိုရွှေ့ပါ။
- ကြမ်းပြင် : (ခ) ကိုရွှေ့ပါ။

ထုတ်နိုင်ထည့်နိုင်သောသတ္ထုလေစုပ်ပိုက်/သတ္ထုလေပိုက်ရှည်/ပလတ်စတစ်လေစုပ်ပိုက်ရှည်

- ပိုက်များဆက်ရန်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထည့်၍လှည့်ပါ။
- ပြန်ဖြုတ်ရန်လှည့်၍ဆွဲထုတ်ပါ။
- ထုတ်နိုင်ထည့်နိုင်သောပိုက်မှာအကွာအဝေးညှိနိုင်သည်။







- ဖုန်သုတ်တံသည်မမြင်နိုင်သောမှုန်မှုဖုန်များနှင့်စာအုပ်စင်များပရိဘောဂများတွင်အသုံးပြုသည်။လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းပြားတွင်တပ်ပါ။





လေစုပ်ပိုက်ကွေး
လေပြင်းအားကိုအလျော့အတင်းပြုလုပ်ရန်

- လိုက်ကာများ(သို့)ကော်ဇောများဖုန်စုပ်ရာတွင်လေပြင်းအားချိန်ညှိကိရိယာကိုသုံးသည်။






ဖုန်စုပ်စက်တွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ

ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ	MC-CG525	MC-CG523	MC-CG521	MC-CG520
လေစုပ်ပိုက်ပျော့ 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ
လေစုပ်အားထိန်းကိရိယာ 	၁စုံ	-	-	-
ထပ်တိုးနိုင်သောသတ္တု လေစုပ်ပိုက် 	-	၂စုံ	၂စုံ	-
ထပ်တိုးနိုင်သောပလတ်စတစ် လေစုပ်ပိုက် 	-	-	-	၂စုံ
လေစုပ်ပိုက်ကွေး 	-	-	-	၁စုံ
လေစုပ်ပိုက်ကွေး 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	-
အသုံးအဆောင်ထည့်ရန်ခွက် 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	-
လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းအထိန်း 	-	-	-	၁စုံ
လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းအပြား 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ
ဖုန်သုတ်တံ 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ
ကြမ်းပြင်သုံးလေစုပ်ပိုက်ခေါင်း ၂ဆစ် 	၁စုံ	၁စုံ	-	-
ကြမ်းပြင်သုံးလေစုပ်ပိုက်ခေါင်းအဆစ်မပါ 	—	—	၁စုံ	၁စုံ
လေစုပ်ပိုက်ဆက် 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ
အမှိုက်အိတ် 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ

ကြမ်းပြင်သုံးဖုန်စုပ်ပိုက်ခေါင်း



■ သစ်သားကြမ်းပြင်သန့်စင်ခြင်း

သစ်သားကြမ်းပြင်များခြစ်ရာထင်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်သစ်သားကြားမှအမှုန်များအား အပေါ်ယံမှသန့်စင်ပါ။

မှတ်ချက်

ကြမ်းပြင်များခြစ်ရာထင်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ကြမ်းပြင်အားတစ်ဖက်တည်းမှဖုန်စုပ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

■ **ကောင်းသန့်စင်ခြင်း**


၁. ပထမဦးစွာကြမ်းပြင်လေစုပ်ခေါင်းအားကော်ဇောပေါ်တွင်ရွေ့နောက်ဦးတည်ချက်တစ်ခု တည်းတိုက်ပြီးဥဒဟိုရီအတိုင်းထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ပါ။

၂. နောက်ဆုံးမှအခန်းဒေါင့်များအားသန့်စင်ပါ။


မှတ်ချက်

ကော်ဇောအသစ်အားဖုန်စုပ်သောအခါကော်ဇော၏လျှော့ရဲနေသောအမျှင်များကြောင့် အမှိုက်အိတ်ခန အတွင်းပြည့်သွားလိမ့်မည်။နောက်ပိုင်းတွင်တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာပါလိမ့်မည်။


လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းအပြား




- ယင်းလေစုပ်ပိုက်ခေါင်းသည်ပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ဆိုဖာထောင့်ကြားများ နှင့်ကြမ်းပြင်အဟာသေးများကြားရှိသန့်ရှင်းစေရန်အသုံးပြုသည်။



- လေစုပ်ပိုက်ကွေးကိုကိုင်၍လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းပြားနှင့်ပိုက်ခေါင်းပြားအထိန်းအား ဆွဲ၍လေစုပ်ပိုက်ကွေးမှဖြုတ်ပါ။



- လေစုပ်ပိုက်အားကိုင်၍လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းအားလေစုပ်စက်အားချိန်ညှိက်ရိယာတွင် တပ်ပါ။
- လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းအားထုတ်ရန်လေစုပ်ပိုက်ကွေးအားကိုင်၍ပိုက်ခေါင်းအထိန်းမှဆွဲ ထုတ်ပါ။




(MC-CG520 အတွက်သာ)



(MC-CG525/ MC-CG523/MC-CG521 အတွက်သာ)

- ၎င်းလေစုပ်ပိုက်ခေါင်းအပြားကိုပလတ်စတစ်လေစုပ်ပိုက်၊ထုတ်၍ထည့်၍ ရသောလေစုပ်ပိုက်(သို့) လေစုပ်ပိုက်ကွေးများထိပ်တွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ပိုက်ခေါင်းအထိန်းအားတပ်ပါ။လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းထိန်းအတွင်းသို့လေစုပ်ပိုက်အားချက်ကနဲမြည်အောင်ထည့်ပါ။

လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းပြားအထိုင်




ချက်ကနဲအသံမမြည်သ၍နှိပ်ပါ။

လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းပြားအားမူလအတိုင်းမူလပုံစံအတိုင်းသိမ်းဆည်းရန်ပိုက်ခေါင်း အထိန်းထဲသို့ချက်ကနဲမြည်သည်အထိတွန်းထည့်ပါ။


ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်

❷ ဖုန်စုပ်စက်မီးပလပ်ခေါင်းကိုဆွဲထုတ်၍လျှပ်စစ်မီးပလတ်ခုံဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။




❸ ဖုန်စုပ်စက်အားနှုန်းချင်လျှင် "အနှေး" ဘက်သို့ပြောင်းပါ။ဖုန်စုပ်စက်ကိုမြန်လိုလျှင် "အမြန်" ဘက်သို့ပြောင်းပါ။

(MC-CG525/523အတွက်သာ)



❹ ခြေနင်းအဖွင့်အပိတ်ခလုတ်အားနှိပ်ပါ။


ခြေနင်းပြားအစွန်းမဟုတ်ဘဲ ⓐ အမှတ်ပြထားသောနေရာကို နှိပ်ပါ။



❺ ဖုန်စုပ်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပါကလျှပ်စစ်မီးပလတ်ခုံမှဖုန်စုပ်စက်မီးပလတ်ခေါင်းကိုဖြုတ်ပြီးမီးကြိုးပြန်ခွေသောခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

- မီးကြိုးပြန်ခွေနေစဉ်အတွင်းဖုန်စုပ်စက်မီးပလတ်ခေါင်းကိုကိုင်ထားခြင်းဖြင့်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေနိုင်ပါ။

ခြေနင်းပြားအစွန်းမဟုတ်ဘဲ ⓑ အမှတ်ပြထားသောနေရာကိုနှိပ်ပါ။




❻ ဖုန်စုပ်စက်ပိတ်ရန်နောက်တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။

(MC-CG525/523/521အတွက်သာ)

လေမှုတ်စနစ် လေမှုတ်စနစ်သည်လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းပြားမရောက်သည့်နေရာများတွင်သုံးသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။

အဆင့်၁

ဖုန်စုပ်စက်အားပိတ်၍လေစုပ်ပိုက်အဆက်အားလက်ခံခေါင်းမှဖြုတ်ပါ။ဒေလေစုပ်ပိုက်ဆက်အားလေမှုတ်အပေါက်တွင်သေချာစွာတပ်ပါ။



ဒေလမှုတ်စက်

လေစုပ်ပိုက်ဆက်

အဆင့်၂


ထို့နောက်လေစုပ်စက်ဖွင့်၍ဖုန်များကိုမှုတ်ထုတ်ပါ။



အဆင့်၃

ဖုန်စုပ်စက်အားပိတ်ပြီးလေစုပ်ပိုက်အားလေစုပ်ပိုက်လက်ခံပေါက်တွင်တပ်ပါ။ထို့နောက်ဖုန်စုပ်စက်ဖွင့်၍ဖုန်များကိုစုပ်ပါ။

လေစုပ်ပိုက်ဆက်





ဖုန်စုပ်စက်သိမ်းဆည်းပုံ

သိမ်းဆည်းပုံ (၂မျိုး)

① ဖုန်စုပ်စက်အားထောင်၍ပိုက်ခေါင်းအထိန်းအားပိုက်ခေါင်းထည့်သည့်နေရာတွင် ဖုန်စုပ်စက်နှင့်ငြောင်းပြန်ထည့်ပါ။

② ထုတ်၍ထည့်၍ရသောသတ္ထုပိုက်အားအတိုအနေအထားသို့ညှိ၍လေစုပ်ပိုက်ကွေးအားဖြုတ်ပြီးဖုန်စုပ်စက်ကိုယ်ထည့်တွင်ပတ်ထားပါ။ MC-CG525တွင် သာပိုက်ခေါင်းအထိန်းပိုက်ခေါင်းတပ်ရန်အပေါက်ပိုက်ခေါင်းထိန်းအားပိုက်ခေါင်းတပ်သည့်နေရာသို့တည့်တည့်ထည့်ပါ။






- ပိုက်ခေါင်းထိန်းအားပိုက်ခေါင်းတပ်သည့်နေရာသို့တည့်တည့်ထည့်ပါ။

မှတ်ချက်

- လက်ကိုင်မှစ၍မပါလေ။
  လေစုပ်ပိုက်ပျော့ဖွဲ့ခွဲမပါနှင့် (လေစုပ်ပိုက်ပျော့ပျက်ဆီးနိုင်သည်။)
  သိမ်းဆည်းထားသည့်အနေအထားဖြင့်မသယ်ပါနှင့်။

ရပ်တန့်၍ထောင်ထားသည့်အနေအထား

သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေစဉ်ခနရပ်တန့်မည်ဆိုပါကပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းလေစုပ်ပိုက်ပျော့နှင့်သတ္ထုပိုက်ကိုထောင်လျက်အနေအထားဖြင့်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။



မှတ်ချက်


ဖုန်စုပ်စက်အားထောင်လျက်ရပ်သည့်အနေအထားပြုလုပ်ပါကစက်အပူချိန်တက်မလာစေရန်စက်အားပိတ်ထားပါ။

အဝတ်အမှိုက်အိတ်သန့်စင်ပုံ

အဝတ်အမှိုက်အိတ်သန့်ရှင်းမှုပြဿနာရှိသော

ဖုန်စုပ်စက်အားအမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းသို့ထားပြီးလေစုပ်ခေါင်းကိုကြမ်းပြင်မှမ၍ထားပါ။။အမှိုက်အိတ်အခြေအနေပြဿနာပါကအမှိုက်အိတ်ပြည့်နေပြီးသန့်ရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။

အမှိုက်အိတ်အခြေအနေပြဿနာ




မှတ်ချက်

အကယ်၍ဖုန်စုပ်စက်အားပွင့်၍အပြန်နှုန်းအားလျော့ထားပါကအမှိုက်အိတ်ပြည့်နေသော်လည်းအမှိုက်အိတ်အခြေအနေပြဿနာမရှိပေ။ အမှိုက်အိတ်လဲနေစဉ်ဖုန်စုပ်စက်ပိတ်၍မီးပလပ်ပြုတ်ထားပါ။


အဝတ်အမှိုက်အိတ်ဖြုတ်ခြင်း

❶




သဲကာအဖုံးနှင့်ချိတ်ကိုမ၍သဲကာအဖုံးအားထောင်လျက်ထားပါ။

❷



အမှိုက်အိတ်အားအမှိုက်အိတ်အထိန်းမှဖြုတ်ပါ။ အဝတ်အမှိုက်အိတ်အားဆွဲထုတ်ပါ။

❸




အမှိုက်အိတ်အပိတ်အားပွင့်၍ပစ်ပါ။အမှိုက်အိတ်အပိတ်အားမလွှင့်ပစ်ပါနှင့်။

အဝတ်အမှိုက်အိတ်တပ်ခြင်း

❸


ပုံ၁

အမှိုက်အိတ်ပိတ်သည့်ညွှတ်




အမှိုက်အိတ်များဖိတ်စင်မှုမဖြစ်စေရန်အမှိုက်အိတ်အပိတ်မတပ်မီပုံ၁အတိုင်း အမှိုက်အိတ်အစွန်းများအားမည်သာစေအောင်ညှိပါ။အမှိုက်အိတ်အပိတ်တပ်ပြီးအဝတ်အမှိုက်အိတ်ပွင့်ထွက်မှုမရှိစေရန်ပုံ၂အတိုင်းစစ်ပါ။အမှိုက်အိတ်အပေါ်ပိုင်းအားအမှိုက်အိတ်အထိန်းအတွင်းသို့တင်းကြပ်စွာတပ်ပါ။

ပုံ၂





❹



သဲကာအားချက်ခနဲအသံကြားရသည်အထိပိတ်ပါ။

မှတ်ချက်


အမှိုက်အိတ်ကိုလက်ဖြင့်သာလျှော်ဖွတ်နိုင်သည်။ခြောက်သွေ့သွားသည်အထိအရိပ်ထဲတွင်လှန်းထားပါ။အမှိုက်အိတ်အားအဝတ်လျှော်စက်ဖြင့်မလျှော်ပါနှင့်။အမှိုက်အိတ်ပျက်စီးနိုင်သည်။


ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

■ ပြုပြင်ခြင်းမပြုမီဗုန်စုပ်စက်အားပိတ်၍မီးခုံမှမီးပလတ်ဖြုတ်ပါ။


ကြမ်းပြင်သုံးလေစုပ်ခေါင်း(တစ်လတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပါ)

- အမျှင်များနှင့်ဆံပင်ချည်များသည်ဗုန်စုပ်စက်၏စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကိုလျော့ကျစေသည်။
- သွားပွတ်တံ(သို့)အလားတူပစ္စည်းများသုံး၍အမှိုက်များ၊အဝတ်စမျှင်များ၊ကြိုးအမျှင်များစသည်တို့ကိုသန့်စင်ပါ။ ကတ်ကြေးတစ်လက်ယူ၍ကော်ဇောအမျှင်များ၊ဆံပင်ချည်များကိုဖြတ်ထုတ်ပစ်ပါ။





အဓိကအပိုင်းနှင့်အသေးအမွှားပစ္စည်းများ




- ဗုန်စုပ်စက်အားဂရုဝတ်ဖြင့်ဖြည်းညင်းစွာပတ်ပါ။

မှတ်ချက်


- ဗုန်စုပ်စက်ကိုယ်ထည်အားဘင်ဇင်းသုတ်သော်၊အရက်ပြန်၊တင်းဒါတို့ဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။အကွက်ထင်ခြင်းအရောင်ကျွတ်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
- ဗုန်စုပ်စက်အားလေပူဖြင့်အခြောက်မခံပါနှင့် (ဆံပင်အခြောက်ခံစက်) ။စက်ချိုယွင်းမှုများဖြစ်နိုင်သည်။
- ဗုန်စုပ်စက်အားဓာတုဗေဒပစ္စည်းပါသောအဝတ်စဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါကညှိနှိုင်းကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာပါ။

အမှိုက်စစ်ဇကော


၁. အမှိုက်အိတ်ကိုဖြုတ်ပါ။(စာမျက်နှာ ၁၁တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။



၂.အမှိုက်စစ်ဇကောကိုဖြုတ်ပါ။




၃.အမှိုက်စစ်ဇကောကိုရေဖြင့်ဆေးပါ။
အမှိုက်စစ်ဇကောကိုရေစွတ်ပါ။ထို့နောက်ရေများညှစ်ထုတ်၍အရိပ်ရသည့်နေရာတွင်ခြောက်သွားသည်အထိဆွဲထားပါ။




၄. အမှိုက်စစ်ဇကောနှင့်အမှိုက်အိတ်ကိုမူလနေရာတွင်ပြန်တပ်ထားပါ။

- စက်ကိုအရည်များ(သို့)စိုနေသောအမှိုက်များကိုစုပ်ယူခြင်းမပြုပါနှင့်။



- အမှိုက်စစ်ဇကောကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်ဖြုတ်ပြီးပါကမူလအတိုင်းပြန်တပ်ရန်သေချာပါစေ။




မှတ်ချက်

- အမှိုက်စစ်ဇကောအားအဝတ်လျှော်စက်ဖြင့်လျှော်ခြင်း၊ဧရည္ယစ်စက်ဖြင့်ညှစ်ခြင်း၊အဝတ်အခြောက်ခံစက်ဖြင့်အခြောက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ရ။အမှိုက်စစ်ဇကောမှအစအများထွက်၍အတွင်းပိုင်းညစ်ပတ်ပြီးမော်တာပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
- အရေးကြီးသတိပေးချက် ။ ဝုန်စုပ်စက်အသုံးပြုသောအခါအမှိုက်စစ်ဇကောအားမှားယွင်းစွာမတပ်ဆင်ပါနှင့်။ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကမော်တာထိခိုက်နိုင်ပါသည်။

ငန်းဒုတ

အမှိုက်စစ်ဇကာထိန်းသိမ်းခြင်း

ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်သောအမှိုက်စစ်ဇကာ(သို့)ရိုးရိုးအမှိုက်စစ်ဇကာ(စက်၏ဇော်ဒယ်အပေါ်မူတည်၍)ဖုန်စုပ်စက်၏အနောက်ဘက်အပေါ်အတွင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းအမှိုက်စစ်ဇကာသည်လေထဲတွင်ပါဝင်သောသေးငယ်သောအမှုန်များကိုပါထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအမှုန်စစ်ဇကာနှစ်မျိုးလုံးအားတစ်နှစ်တစ်ခါလဲလှယ်ပေးရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ အမှုန်များအားအမြင့်ဆုံးစစ်ထုတ်နိုင်သောဇကာနှင့်သာမန်ဇကာနှစ်ခုလုံးအားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကာကွယ်ရန်ဝလျှော်ပါနှင့်။ အမှုန်များအားအမြင့်ဆုံးစစ်ထုတ်နိုင်သောအမှိုက်ဇကာနှင့်သာမန်အမှိုက်စစ်ဇကာတို့ကိုထုတ်ယူရန်ပုံတွင်ပြထားသကဲ့သို့အမှိုက်စစ်ဇကာထည့်သည်ဟူးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။



ဝယ်ယူထားသောဖုန်စုပ်စက်ကုမ္ပဏီမှဝန်ဆောင်မှုမတောင်းခံမီသိထားသင့်သော အချက်များ

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်

(ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နိုင်သောအန္တရာယ်များ)

ဖုန်စုပ်စက်အားပြုပြင်ခြင်း(သို့) သန့်ရှင်းခြင်းမပြုလုပ်မီလျှပ်စစ်မီးကြိုးဖြုတ်ထားပါ။ဤကဲ့သို့မလုပ်ဆောင်ပါကဖုန်စုပ်စက်ရုတ်တရက်လည်ပတ်၍ ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သည်။

အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသောဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုစဉ်ကြုံတွေ့နိုင်သောပြဿနာများသည်သုံးစွဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအသေးစားပြဿနာများဖြစ်ပါသည်။ထိုဇယားကွက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြဿနာများမှအပဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြားပြဿနာများအားကုမ္ပဏီမှအသိမှတ်ပြုထားသောကျွမ်းကျင်ဌာနများတွင်သာပြသင့်ပါသည်။

ပြဿနာ	ဖြစ်ရသောအကြောင်းအရင်း	ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်း
ဖုန်စုပ်စက်မလည်ပတ်လျှင်	၁ မီးပလပ်မထိုးထားမိခြင်း / ဖြုတ်နေခြင်း	၁ ဖုန်စုပ်စက်ပလပ်ကိုသေချာစွာထိုးပါ။ဖုန်စုပ်စက်ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။
ဖုန်စုပ်စက်စွမ်းဆည်လျော့ကျနေခြင်း	၁ ဖုန်စုပ်စက်တွင်းရှိအမှိုက်အိတ်ပြည့်ခြင်း(သို့) ပိတ်ဆို့နေခြင်း ၂ လေစုပ်ပိုက်ခေါင်း၊လေစုပ်ပိုက်ကွေး၊လေစုပ်ပိုက်ရှည်(သို့)လေစုပ်ပိုက်ပျော့ပိတ်ဆို့နေခြင်း ၃ လေစုပ်ပိုက်မလုံခြင်း ၄ အမှိုက်စစ်ဇကာညစ်ပတ်နေခြင်း	၁ အမှိုက်ပတ်အိတ်ကိုသန့်ရှင်းပါ။ ၂ ပိတ်ဆို့နေသည်များကိုစစ်ပါ။ ၃ ပိတ်ဆို့နေသည်များကိုစစ်ပါ။ ၄ လေစုပ်ပိုက်အဆက်များကိုစစ်ဆေးပါ။ ၅ အမှိုက်စစ်ဇကာကိုသန့်ရှင်းပေးပါ။
ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုစဉ်ရပ်သွားခြင်း	၁ အမှိုက်အိတ်ပြည့်ခြင်း(သို့)ပိတ်ဆို့နေခြင်း ၂ ဖုန်စုပ်ခေါင်းများပိတ်ခြင်း ၃ ပိုက်များပိတ်ခြင်း ၄ အပူချိန်ထိန်းညှိကိရိယာပွင့်ခြင်း	၁ အမှိုက်ပတ်အိတ်ကိုသန့်ရှင်းပါ။ ၂ ပိတ်ဆို့နေသည်များကိုစစ်ပါ။ ၃ ပိတ်ဆို့နေသည်များကိုစစ်ပါ။ ၄ ဖုန်စုပ်စက်အားပလပ်ဖြုတ်၍ခဏခြောက်ကိရိယာပြန်လည်အလုပ်လုပ်လာသည်အထိ(၆၀မိနစ်ခန့်)အအေးခံပေးပါ။
ဖုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးပြန်သိမ်း၍ မရခြင်း	၁ ဖုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးမညီမညာရစ်ပတ်ထားခြင်း ၂ ဖုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးလိမ်နေခြင်း	၁ ဖုန်စုပ်စက်မီးကြိုးအား ၂မီတာ(သို့)၃မီတာဆွဲထုတ်ပြီးမှပြန်သိမ်းပါ။ ၂ ဖုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးအားထပ်ခါထပ်ခါဆွဲထုတ်ခြင်းပြန်ရစ်ခြင်းပြုလုပ်ပေးပါ။(ကြိုးဆွဲထုတ်ရာတွင်အားအလွန်အကျွံသုံး၍မဆွဲပါနှင့်။)

ဇော်ပြပ်ပြသနာများဖြေရှင်းပြီးချိတ်ကျန်ရှိနေလျှင်	မိမိတို့ဝယ်ယူထားသောဆိုင်သို့ဖုန်စုပ်စက်အစုံလိုက်ပြန်ယူလာပေးပါ။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မပြုပြင်ပါနှင့်။

သတိပေးချက်

• ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းမီးပလပ်ခေါင်းမီးအဝင်ကြိုးနှင့်ဖုန်စုပ်စက်ကိုယ်ထည်သည်သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်တွင်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ထိုကိစ္စသည်သာမန်မျှသာဖြစ်သည်။

ဖုန်စုပ်စက်လုံခြုံရေးဂိုရိယာ

• ဖုန်စုပ်စက်လုံခြုံရေးဂိုရိယာအသက်ဝင်လာခြင်း

ဖုန်စုပ်စက်အားလေဝင်ပေါက်နှင့်အထွက်ပေါက်များပိတ်လျက်အချိန်ကြာမြင့်စွာလည်ပတ်ထားစေခြင်း၊အမှိုက်အိတ်ပြည့်လျက်ဆက်လက်အသုံးပြုနေခြင်း(သို့)လေစုပ်ပိုက်ခေါင်း၊လေစုပ်ပိုက်ကွေး၊လေစုပ်ပိုက်အရှည်နှင့်လေစုပ်ပိုက်အပျော့များတွင်အမှိုက်များပိတ်နေသောအခါလုံခြုံရေးဂိုရိယာအသက်ဝင်လာ၍လေစုပ်မော်တာအပူလွန်ကဲစွာဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။

• ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ

အမှိုက်အိတ်အသစ်လဲခြင်း(သို့)အမှိုက်အိတ်သန့်ရှင်းခြင်း(သို့)လေစုပ်ခေါင်း၊လေစုပ်ပိုက်ကွေး၊လေစုပ်ပိုက်ရှည်နှင့်ပိုက်ပျော့တို့တွင်ပိတ်ဆို့နေသောအရာများအားဖယ်ရှားခြင်းပြုလုပ်ပါ။

• ဘယ်ချိန်ပြန်သုံးနိုင်မလဲ

မိနစ်၆၀ခန့်စောင့်ပါ။(ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။)လုံခြုံရေးဂိုရိယာပြန်လည်လည်ပတ်၍ဖုန်စုပ်စက်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ်	MC-CG525	MC-CG523	MC-CG521	MC-CG520
ဖုန်စုပ်စက်တွင်သုံးစွဲမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ	၂၂၀–၂၄၀ဗို့~ ၅၀/၆၀ဟတ်စ်			
ခံနိုင်သောလျှပ်စစ်ပမာဏ(အများဆုံး)	၁၇၀၀ဝပ်	၁၅၀၀ဝပ်	၁၄၀၀ဝပ်	
ခံနိုင်သောလျှပ်စစ်ပမာဏ(နိုင်ငံတကာ)	၁၄၀၀–၁၆၅၀ဝပ်	၁၁၃၀–၁၃၅၀ဝပ်	၁၁၀၀–၁၂၅၀ဝပ်	
ပါဝါလုပ်	လည်ပတ်နိုင်သည်။		မလည်ပတ်နိုင်ပါ။	
အမှိုက်ဝင်ဆံ့မှုပမာဏ	၄လီတာ			
အလိုအလျောက်မီးကြိုးရစ်ခြင်း	O			
အမှိုက်ကန်အခြေအနေပြမီး	O			
အမှုန်မှုန်များကိုကာကွယ်ပေးသောဇကာ	ပိုးမွှားအန္တရာယ်မှကာကွယ်ခြင်း	ရိုးရိုး		
လေစုပ်ပိုက်အရှည်	ထုတ်၍ထည့်၍ရသောသတ္တုပိုက်ရှည်	သတ္တုပိုက် (၂စုံ)		ပလတ်စတစ်ပိုက် (၂စုံ)
လေမှုတ်စက်အသုံးပြုခြင်း	O			-
ကြမ်းပြင်သုံးဖုန်စုပ်ခေါင်း	၂ဆစ်		ရိုးရိုး	
အမှိုက်အိတ်	အဝတ်အိတ်			
ဖုန်စုပ်စက်အတိုင်းအတာ(အလျား×အနံ×အမြင့်)	၂၄၀ × ၃၀၄ × ၄၅၀မီလီမီတာ			
ဖုန်စုပ်စက်အလေးချိန်	၄.၅ကီလိုဂရမ်			
မီးကြိုးအရှည်	၅.၀မီတာ			
သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ	လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းပြာ။ဖုန်သုတ်တံ			

- ကြီတင်အကြောင်းကြားမှုမရှိဘဲဒီဇိုင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- ဖုန်စုပ်စက်၏အလေးချိန်နှင့်အတိုင်းအတာမှာခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည်။

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.