ACXF60-53190

Panasonic®

တပ်ဆင်နည်းလမ်းညွှန်

လေအေးပေးစက်



မော်ဒယ်နံပါတ်-

CS-RU9***/CU-RU9*** (1.0HP)
CS-LU9***/CU-RU9*** (1.0HP)
CS-PU9***/CU-RU9*** (1.0HP)
CS-QU9***/CU-RU9*** (1.0HP)
CS-RU12***/CU-RU12*** (1.5HP)
CS-LU12***/CU-RU12*** (1.5HP)
CS-PU12***/CU-RU12*** (1.5HP)
CS-QU12***/CU-RU12*** (1.5HP)
CS-RU18***/CU-RU18*** (2.0HP)
CS-LU18***/CU-RU18*** (2.0HP)
CS-PU18***/CU-RU18*** (2.0HP)
CS-QU18***/CU-RU18*** (2.0HP)

⚠ သတိပေးချက်

R32

အအေးပေးဓာတ်ငွေ့

ဤထုတ်ကုန်အားတပ်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်တော်မည်။

ဤထုတ်ကုန်နှင့် တပ်ဆင်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ တပ်ဆင် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းခြင်း

ဤထုတ်ကုန်နှင့် တပ်ဆင်ရန်အတွက် ပြန်လုပ်ဆောက်ရန်မလိုပေ။ ရေယိုစိမ့်ခြင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းပြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့နည်းပါသည်။

အခြေခံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ

- ဤတပ်ဆင်မီ အောက်တပ် "သတင်းပေးချက်များ" ကို တစ်ခေါက်။
- လျှပ်စစ်ဓာတုလုပ်ငန်းနှင့်ချောက်ချားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်၍၊ တပ်ဆင်ရည် ဖေါ်သယ်အတွက် သတိတွေးထားသော မီးပေး နှင့် မီးလောင်များကိုသာ အသုံးပြု၊
- အောက်တိုးမရများများသည် အောင်ဘင်ပျံ့ရနေနှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် သတိပေးချက်များ အတိုးတိုးကိုက်ရာရယူပြီး သုံးထားသော အမှတ်အသားတစ်ခုစီ၏ လိုလေသေးကြောင်းအတိုင်းဖြင့်သာ ဝယ်ယူခြင်း၊ လမ်းညွှန်ချက်ကို လေးစားလျှောင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ မမှန်ကန်သော တပ်ဆင်မှုက ထိုင်ကျမှု သို့မဟုတ် ဟုတ်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်၍ ပြင်းထန်မှုအား အောက်တိုးမရသော်လားများကြောင့် ဖြစ်ကောင်းသည်။

⚠ သတိပေးခြင်း	ဤအမှတ်အသားက သေးငယ်သော သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော ထိနိုက်ခက်ရမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေကို ညွှန်ပြသည်။
⚠ သတိပေးချက်	ဤအမှတ်အသားက ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် အဆောက်အဦးများတွင် ပျက်စီးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို ညွှန်ပြသည်။

- တပ်ဆင်ပြီးနောက် အဆင်သင့်ဖြစ်မှုကို သိနိုင်ရန် စမ်းသပ်ဖေါ်ခင်၌၊ ထိုနေကာ၊ သွန်းကြောက်များ ဟာကွာအသည်အတိုင်း အသုံးပြု၊ ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ ချိုယွင်းပါမလား၊ ရေယိုခြင်းပါ၊ ဓာတုလိုင်းပြတ်ခြင်းပါ ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူနှင့်ကြားနာကျေးဇူးတင်ရန် ရှင်းပြထားပါ။

⚠ သတိပေးခြင်း

- ဓာတ်သန့်ရှင်းအရေးအတွက် ထုတ်လုပ်သူကခြေပြုထားသော ညွှန်ကြားချက်များမှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းများကို အသုံးမပြုပါ။
  ပေသင့်တော်သောနည်းလမ်း သို့မဟုတ် ကိုက်ညီမှုမရသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ထုတ်ကုန်ကို ပျက်စီးစေခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် ဖြစ်ထနိုင်သော ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- စမ်းသတ်၍ လက်ရှိနေအနိုင်ကုန် ဆောက်ဘူး ရေတွေ့ခြင်းစီးမှုကိုသာ ပေးထားပြီး ကုမ္ပဏီဘဏ္ဍာရေး ရှင်သန်ထက်ပါ။
  ပေသင့်တော်ခြင်းမရှိ ဆောက်ပြီးနောက် ရေတွေ့ခြင်းစီးမှုကို ကုမ္ပဏီ ဘဏ္ဍာရေးကို ထိခိုက်စေ၍ ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
- ကော်ကပ်ရေးနှင့် ကြေးတိုင်ကြားကြိုးကြိုး ရှိသည်ကိုသာ ရေသုံးပြီး ကြေးတိုင်ကြားကြိုးကို ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ကိုယ် ပြုပြင်ခြင်းမပြုပါ။
  ကော်ကပ်ရေးနှင့် ကြေးတိုင်ကြားကြိုးကြိုး ရှိသည်ကိုသာ ရေသုံးပြီး ကြေးတိုင်ကြားကြိုးကို ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ကိုယ် ပြုပြင်ခြင်းမပြုပါ။
- ပေါ်ပြင်ကြည့်ကာ သတိပေးချက်နှင့် ဟက်ကိုး သော အရေးပါအား အဆက်မပြတ်ပေသော ကြေးများ ပြုပြင်ခြင်းသာ ကြေးများ၊ အသုံးပြုပါနှင့်။ အခြား လျှပ်စစ်ရေနှင့်များနှင့် အတူ အပေါ်ယံပါနှင့် ချိတ်ဆက်ရမည့်ခြင်း လျှပ်တကူးကြောင့် ပြင်ပတွင် ရေတွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ပေါ်ပြင်ကြည့်ကာ ဝတ်ကိုယ်ရေတွေ့ခြင်း ဟက်ကိုးမှ ဖြစ်စေနိုင်ပါ။
- သင့်လက်ရောင်ရောင်များ သို့မဟုတ် အကြားဆုတ်ရှုကများ ရှုနေစဉ်အတွင်း ထိုမရှိသင့်ပါနှင့် ဖြန့်နှင့်ကြိုးကြိုးကိုသာ ကိုင်ကိုင်ပြီး ကိုင်ကိုင်ပြီး ကိုင်ကိုင်ပြီး

1 အကောင်းဆုံးနေရာကို ရွေးပါ (“အကောင်းဆုံးနေရာကို ရွေးပါ” အပိုင်းအား ကိုးကားပါ)

2 အင်ဒိုးဘရိတ်ကော် အပြီးကို အသေတာပ်ဆင်နည်း

နံရံကပ်မိတ်သည် တုန်ခါမှုမဖြစ်စေရန် တောင့်တင်းပြီး လုပ်ရေးတော်လောက် ကြမ်းခင်းမှမြင့်ရပါမည်။



အတိုင်းအတာ					
①	②	③	④	⑤	⑥
465 mm	68 mm (+)	350 mm	415 mm	71 mm	120 mm

- အင်ဒိုး၊ ဘရိတ်ကော် အပြီး၊ၞ၏ အလယ်တိုလုပ်သည် ① နံရံ၏ ဘယ်နံဘေးနှင့်ညီညာတန်းတူ ပြီးမည်။
- အင်ဒိုး၊ ဘရိတ်ကော် အပြီး၊အနားနှစ်ဖက် မျက်နှာကြက်နှင့် အကွာအဝေးသည် ② ထက် ပိုရပါမည်။
- အင်ဒိုး၊ ဘရိတ်ကော် အပြီး၊ အလယ်တိုမှ ယနေ့၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းအထိသည် ③ ဖြစ်ရပါမည်။
- အင်ဒိုး၊ ဘရိတ်ကော် အပြီး၊ အလယ်တိုမှ ယနေ့၏ ညာဘက်ဖြမ်းအထိသည် ④ ဖြစ်ရပါမည်။

ⓑ
- ဘယ်ဘက်ဖြမ်းပိုက်အတွက်၊ ရေပိုက်အတွက် အတွက် ပိုက်ဖိထက်ဆုံးသည်ညီမျှလိုင်းမှ ⑤ ရန် ဖြစ်ရပါမည်။
- ဘယ်ဘက်ဖြမ်းပိုက်အတွက်၊ ဝင်စီအတွက် ပိုက်ဖိထက်ဆုံးသည် ညီမျှလိုင်းမှ ⑥ ရန် ဖြစ်ရပါမည်။
- အပြီး၊နည်းမှ အရည်ကိန်းနှင့် ဝင်စီ၏ပိုက်ဖိထက်သည်နှစ်ခုနှစ်ခု ကိုကာမျက်ကွက် အင်ဒိုး၊ဘရိတ်ကော် အပြီး၊ပေါ်တွင် အမှတ်အသား ပြုထားရပါမည်။ ကော်အေ ❷ ၏ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အကွာအဝေးသည် 83 mm သို့မဟုတ် ပို၍များရပါမည်။

1. 5 လုံး၊ သို့မဟုတ် ယင်းထက်လိုသော ဝက်အူများဖြင့် နံရံပေါ်တွင် တပ်ဆင်ပေးခြင်းကို ဖြတ်တုံးပါ (အနည်းဆုံး ဝက်အူ 5 လုံး)။
(ကျန်တာနေရာနှင့်တွဲ ဝက်အင်းဆင်းပေး၊ ဓာတုတိုးချဲ့ရေယိုများကို သုံးပါ)
- အနှတ်အသားမပြသည့် လုံးသား၊ အနေနှင့် ရိုးရှည်ပြီး ရေခိုးကို အသုံးပြုကာ အင်ဒိုး၊ ဘရိတ်ကော် အပြီး၊ကို အလုပ်ကိုပြုပါ။

2. ပို့ကပ်ပြီးပေါင်းစား ø70 mm ပင်မအပေါက် ကို လွန်ခဲပြီး ဝက်ကပ်။
- အင်ဒိုး၊ ဘရိတ်ကော် အပြီး၊၏ အယ်ဘက်နှင့် ညာဘက်အကြင်း လိုင်းဆုံမှ ကျော့ထွက်လာသောမျဉ်း၏ ဒေါ့ဇာတ်ညီစေသည်။ အနေနှင့်ဆန်းသည့် အထက်ပါလိုဘုတ် ပြီးသည့် အနေအထားအတိုင်း ဝေးကြေးကို ထားချိန်ခြင်းဖြစ်သည်။
- ဘယ်နှင့် ညာအပေါက်နှင့် 105 mm အသီသီး အကွာအဝေးကို တိုင်းတာပြီး ပြီးခဲ့ အပေါက်အလယ်တိုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
- ဘယ်နှင့် ညာတစ်ခုခုတွင် ပို့ကပ်ပေါက် ဝန်းကျင်မှ ဝက်ကပ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။

3 နံရံတွင် အပေါက်ဖောက်ပြီး ပိုက်အစွဲပြတပ်ဆင်ခြင်း

1. ပို့ကပ်အပေါ်အား အပေါက်တွင် ထိုးသွင်းပါ။
2. ရိုးရှည်ဘယ်ရောက် အနေတွင်တော်ထပ်ပါ။
3. နံရံကနေ 15 mm ထိုးထွက်သည့်အထိ အနေတွင် ဖြတ်ပါ။

⚠ သတိပေးချက်

❗ နံရံက ဂေတာ်လောင်းပေါက်ဖြစ်နေပါက ရိုက်ဆောက်ကြောင့် ကြိတ်ကိုက်ခြင်းကြောင့် အနေရှည်ဖြစ်မှုများ ဖြစ်စေရန် ပြန်လာပထင်ယူအတွက် အနေတိုကို သေချာစွာအသုံးပြုပါ။

4. ရောက်ဆုံးအထိတွင် အနေပြား၊ ပတ်တီး သို့မဟုတ် ကော်လေးတင်း ပြီးပေါင်းပြီးခြင်း အလုပ်ပြတ်ခြင်းခြင်းဖြင့် အကျိုးသက်ပါ။



4 အင်ဒိုးယူနစ် တပ်ဆင်ခြင်း



- အင်ဒိုးယူနစ် ကို ဆုံတွတ်ချိန်တွင် ဘာဘာကမျောမျောပေါ်သော ထတ္တပါးမှာ၊ ဘာကများ ပေတာ်ပေါက် တမ်းများ၊ ဘာကများ ထုတ်စီးနိုင်ပါသည်။
- လေဝင်ပေါက် တမ်းများ၊ ဘာကများ မလုတ်နိုင်စေရန် ဘာဘာအတွေးများကို အသုံးပြုပါ။

1။ မှန်တန်သော အနေကတ်ဘာကိုင်ဘာအတွက်


ကော်ကပ်ပြီး ဆုံတွတ်ပါ
ညာဘက်အနောက်ခြမ်းပိုက်ကော်ခြင်း
ကော်ကပ်ပြီး ဆုံတွတ်ပါ
ကော်ကပ်ပြီး
ကော်ကပ်ပြီး
ကော်ကပ်ပြီး
ကော်ကပ်ပြီး
ညာဘက်
ပို့ကပ်ပေါ်
ကော်ကပ်ပြီး
ကော်ကပ်ပြီး
ကော်ကပ်ပြီး
ကော်ကပ်ပြီး