

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ


ဖုန်စုပ်စက်(နေအိမ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာ)

MC-CG373

မော်ဒယ်နံပါတ်

MC-CG371

MC-CG370



ပုန်းအောင်းနေစဉ်ကုန်အားဝယ်ယူအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဖုန်စုပ်စက်အားကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့်လွယ်လင့်တကူအသုံးပြုနိုင်ရန်အသုံးမပြုမီသုံးစွဲပုံလမ်းညွှန်ချက်များအားပြည့်စုံစွာဖတ်ပါ။ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်စာအုပ်အားဖတ်၍လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။

အသုံးပြုသူများအတွက်အရေးကြီးသောအန္တရာယ်ကင်းလမ်းညွှန်ချက်များ.....၂

ဖုန်စုပ်စက်တွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ.....၄

ဖုန်စုပ်စက်တပ်ဆင်ပုံအဆင့်ဆင့်.....၅-၆

ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်.....၇

ဖုန်စုပ်စက်သိမ်းဆည်းပုံအဆင့်ဆင့်.....၈

အရှိတ်အိတ်လဲပုံ.....၈-၉

ထိန်းသိမ်းခြင်း.....၁၁-၁၂

ဝယ်ယူထားသောဖုန်စုပ်စက်ကုမ္ပဏီမှဝန်ဆောင်မှုပေးတောင်းဆိုမိသိသင့်သောအချက်များ.....၁၃

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ.....၁၅

အသုံးပြုပုံ

ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ

လိုအပ်လျှင်

ရန်ပုံစံကအသုံးပြုသူများနှင့်အနီးအနားရှိပစ္စည်းများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှကာကွယ်ရန်အောက်ပါအန္တရာယ်နှင့်ရှင်းလေးကြိုတင်သတိပေးချက်များအားသေချာစွာလိုအပ်သောအခါ။ အောက်ပါအကြောင်းအရာများသည်ကြိုတင်သတိပေးချက်များဖြစ်ကြသည်။ရန်ပုံစံကအသုံးပြုနေစဉ်လမ်းညွှန်ခရီးမလိုက်နာမှုအပေါ်မူတည်၍အန္တရာယ်နှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအသက်ကြေးခံနိုင်သည်။



(ဗုဒ္ဓစုစကအသုံးပြုပုဒ်ကန်ခြင်းသည်သုံးစွဲသူများပြင်းထန်စွာထိခိုက်ခြင်းသေဆုံးခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်များဖြစ်သည်)

- ပုန်ခုပ်စက်အားအသုံးပြုပြီးမလပ်ထိုး၍ပေးထားရမည့်ပုန်ခုပ်စက်အားအသုံးပြုပြီး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီးပါကမီးပလပ်ဖြတ်ထားပါ။မပြုလုပ်ပါကလျှပ်စစ်မီးဝင်၍ဓာတ်လိုက်ဓာတ်သတ်သည်။
- ယင်းပုန်ခုပ်စက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းသူ၊အမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူ(သို့)စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းသူနှင့်ကလေးသူငယ်များ(သို့)အသုံးပြုရန်လုံလောက်သောပစ္စည်းများ၊ဥပဒေရေးရာများ၊လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူပုန်ခုပ်စက်အသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်ချက်စရိတ်အသုံးမပြုရ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်း၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
- ပုန်ခုပ်စက်အားကလေးများမဆော့နိုင်ရန်သေချာစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်း၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
- ပုန်ခုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုး(သို့)မီးအဝင်ခေါင်းချက်စီးနေပါကအသုံးမပြုပါနှင့်။ပုန်ခုပ်စက်ပုံမှန်အတိုင်းမလည်ပတ်ခြင်း(သို့)ပြုတ်ကျခြင်း၊ချို့ယွင်းနေခြင်း၊နေ့အိမ်ပြင်ပတွင်ပစ်ထားခြင်း(သို့)ရောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားပါကသက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာနနှင့်သက်သွယ်ပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- ပုန်ခုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးပြုတ်ကျစီးနေပါကအန္တရာယ်မရှိစေရန်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သောကုသိုလ်စာလှယ်များ(သို့)နားလည်တတ်ကျွမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်များထံပြသပါ။
- ပုန်ခုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးမှဆွဲယူခြင်း(သို့)သယ်ဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။မီးအဝင်ကြိုးအားလက်ကိုင်သဖွယ်အသုံးမပြုရ။မီးအဝင်ကြိုးခွံ၌ခါးမိတ်ခြင်း၊ပြတ်ရုလွယ်သောအစွန်များ(သို့)ထောင့်ချိုးများတွင်ပုန်ခုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးအားဆွဲယူခြင်းမပြုရ။ပုန်ခုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးကိုစိမ့်၍ပုန်ခုပ်စက်ခြင်း၊သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။ပုန်ခုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးအားအပူချိန်မြင့်သောနေရာများနှင့်ဝေးဝေးထားပါ။မလိုက်နာပါကမီးလောင်ခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- ပုန်ခုပ်စက်အသုံးမပြုမီမီးပလပ်ခေါင်းအားလျှပ်စစ်မီးပလပ်လိုက်အတွင်းသို့သေချာစွာတပ်ဆင်ပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- ပုန်ခုပ်စက်မီးပလပ်ခေါင်းအားသန့်စင်စွာထားပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေနှင့်ပုန်ခုပ်စက်ရုတ်တရက်အသုံးပြုနေစဉ်ရင်သွားပါကပုန်ခုပ်စက်မီးပလပ်များဖြုတ်၍စက်အသုံးပြုမှုအားရုတ်နားလိုက်ပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- ပုန်ခုပ်စက်မီးပလပ်ခေါင်း(သို့)ပုန်ခုပ်စက်အားဓာတ်နေသောလက်ဖြင့်မကိုင်ပါနှင့်။ဓာတ်လိုက်ဓာတ်သည်။
- ပုန်ခုပ်စက်၏လေစုပ်ပိုက်တပ်သောအပေါက်ဆံသို့မည်သည့်အရာထူထပ်ပါနှင့်။ပုန်ခုပ်စက်လေစုပ်ပိုက်တပ်သောအပေါက်ဆံသို့မည်သည့်အရာထူထပ်ပါနှင့်။ပုန်ခုပ်စက်အခြေအနေပြုမီနီလပ်ပါ(မည်)။ပုန်ခုပ်စက်ကိုတပ်စေနိုင်သော(သို့)လေစုပ်အားလျော့စေနိုင်သောပုန်ခုပ်စက်အားအဝတ်များနှင့်ဆံခံချည်များကင်းရှင်းအောင်သန့်ရှင်းပေးပါ။
- ဆံခံချည်များအဝတ်အစားဗွေများတပ်ဆင်ခြင်းလက်ချောင်းများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအားပုန်ခုပ်စက်၏လေစုပ်ပိုက်ထည့်သောနေရာ(သို့)ပုန်ခုပ်စက်၏လျှော့လျှားနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်နိုင်သည်။
- ပုန်ခုပ်စက်အားအပိုက်ကော(သို့)ပုန်ထည့်အိတ်မတပ်ဆင်ဘဲအသုံးမပြုပါနှင့်။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- ပုန်ခုပ်စက်အားမီးပလပ်မဖြတ်မီအသုံးပြုပြီးသောလူတို့များအားပြန်မိတ်ပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်နိုင်သည်။
- ပုန်ခုပ်စက်အားမီးလောင်နေသောပစ္စည်းများ၊မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများ(သို့)မီးလောင်စေနိုင်သောအလားတူပစ္စည်းများအားကောက်ယူရန်အသုံးပြုခြင်း(သို့)မီးလောင်နေသောနေရာများတွင်အသုံးပြုခြင်းများမပြုလုပ်ရ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- ပုန်ခုပ်စက်သည်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောဝန်ဆောင်မှုဌာနများနှင့်ငွေမှစစ်မှန်သောအစီအစဉ်များသတ်မှတ်ထားသည့်ပြင်ပသည်။မလိုက်နာပါကမီးလောင်ခြင်းနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ပုန်ခုပ်စက်အားသတ်မှတ်ထားသောမီးအားတွင်သာအသုံးပြုပါ။မလိုက်နာပါကပုန်ခုပ်စက်လောင်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ပြင်ပမီးကြိုးအပိုက်များမသုံးပါနှင့်။ထိုသို့မဟုတ်လျှင်လျှပ်စစ်ဧကရာဇ်ဖြစ်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်

(ဖုန်းစုပ်စက်အသုံးပြုမှုပုဒ်မနှင့်ခြင်းသည်သုံးစွဲသူများခြင်းထန်စွာထိခိုက်ခြင်းသေဆုံးခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်များဖြစ်သည်)





- ဖုန်းစုပ်စက်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းဖုန်းစုပ်စက်မီးအောင်ကြီးအားလေလေသောအရာဝတ္ထုအောက်တွင်ပိစိမ့်ပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန်ရှောင်ကြဉ်ရမည်။မလိုက်နာပါက မီးလောင်နိုင်သည်။
- ဖုန်းစုပ်စက်မီးအောင်ကြီးပြန်သိမ်းသောအခါပလပ်ခေါင်းမှတိုင်ထားပါ။မလိုက်နာပါကတခြားအရာများနှင့်ထိမိ၍ဖုန်းစုပ်စက်ပလပ်ခေါင်းပျက်စီးနိုင်သည်။
- ဖုန်းစုပ်စက်မီးအောင်ခေါင်း၊ဖုန်းစုပ်စက်မီးအောင်ကြီးနှင့်ဖုန်းစုပ်စက်ကိုယ်ထည်၏အပူချိန်သည်သတိမှတ်ထားသောပမာဏတွင်ရှိနိုင်ပါသည်။၎င်းမှာသာမန်ကိစ္စသာ ဖြစ်သည်။

ဖုန်းစုပ်စက်အားအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။

- ဖုန်းစုပ်စက်သည်အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်သာဖြစ်သည်။စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းများ(သို့)ပြင်ပသန့်ရှင်းရေးများဆောင်ရွက်ရန်မသင့်ပါ။
- ဖုန်းစုပ်စက်ရှိလေစုပ်ပိုက်အားထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေရန်ဂရုပြုတိုင်တွယ်ပါ။
- ဖုန်းစုပ်စက်အားအရည်များစိုစွတ်သောအမှိုက်များထိရလွယ်သောပစ္စည်းများ(မှန်ကွဲများ)သိမ်းဆည်းရန်မသုံးပါနှင့်။၎င်းပစ္စည်းများသည်ဖုန်းစုပ်စက်အားပျက်စီးစေနိုင်သည်။
- ဖုန်းစုပ်စက်အသုံးပြုရာတွင်ပိုက်အတွင်း(သို့)ထပ်ဆက်ရန်ထားရှိသောပိုက်များဖြင့်အသုံးမပြုရ။၎င်းပိုက်များအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပိုက်အနားများပွန်းပဲ့ခြင်း၊ပိုက်များကျိုးပျက်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ဖုန်းစုပ်စက်အားလေစုပ်ပိုက်ပိတ်ဆို့လျှင်အသုံးမပြုပါနှင့်။အသုံးပြုပါကလည်ပတ်ပုံမှန်ဖြစ်စေ၍အူလွန်ကဲစွာဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
- လေစုပ်ပိုက်ထိခိုက်မိခြင်းနှင့်ကြမ်းပြင်များခြစ်ရာမထင်စေရန်ဖုန်းစုပ်စက်မသောအခါဖုန်းစုပ်လက်ကိုင်ကိုအသုံးပြုပါ။အထူးသဖြင့်လေစုပ်ပိုက်နှင့်ထပ်ဆက်ရန်ထားရှိသောပိုက်များတစ်စိတ်ဖြစ်နေသောအခါအသုံးပြုပါ။
- ဖော်တာကိုပျက်စီးမှုတစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်စေရန်အမှိုက်ကန်ထဲရှိအမှိုက်များကိုစွန့်ပစ်ပြီးနောက်စစ်သည့်ဧကကတိုသန့်ရှင်းရေးအမြဲတမ်းပြုလုပ်ပါ။

ပုဒ်စုစက်တွင်ပါဝင်သောအပိုင်းများ

ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ		MC-CG373	MC-CG371	MC-CG370
လေစုပ်ပိုက်ပျော		၁စုံ		
လေစုပ်ပိုက်ဆက်ခေါင်း		၁ခု		
အဆစ်ထုတ်၍ထည့်၍ရသောပိုက်ခေါင်း		၁ခု	—	—
ထပ်တိုးနိုင်သောပလတ်စတစ်လေစုပ်ပိုက်		—	၁စုံ	၁စုံ
လေစုပ်ပိုက်ကွေး		၁ခု		
လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းအပြား(သေးငယ်ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများရှင်းလင်းရန်)		၁ခု		
အမှိုက်အမြည့်အဝသိမ်းယူနိုင်သောလေစုပ်ခေါင်း		၁ခု	—	—
ကြမ်းပြင်သုံးလေစုပ်ပိုက်ခေါင်း		—	၁ခု	၁ခု
စက္ကူဖြန့်ထည့်အိတ်(တပ်ဆင်ထားပြီး)		၁ခု ^{*၁}		
အဝတ်ဝန်ထည့်အိတ်(တပ်ဆင်ထားပြီး)		၁ခု ^{*၂}		
အမှုန်များအားအမြင့်ဆုံးစစ်ယူနိုင်သောအမှိုက်ကော(တပ်ဆင်ထားပြီး)		၁ခု	၁ခု ^{*၃}	—
အမှုန်များအားအမြင့်ဆုံးစစ်ယူနိုင်သောအမှိုက်ကော(တပ်ဆင်ထားပြီး)		—	၁ခု ^{*၄}	၁ခု


*၁ ဟောင်ကောင်၊မလေးရှားနှင့်စင်ကာပူအတွက်သာ

*၂ ဟောင်ကောင်၊မလေးရှားနှင့်စင်ကာပူမှလွဲ၍

*၃ ဟောင်ကောင်အတွက်သာ

*၄ ဟောင်ကောင်မှလွဲ၍

ပုန်စုပ်စက်တစ်ဆင့်ပုံအဆင့်ဆင့်



လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းအပြား


- ယင်းလေစုပ်ပိုက်ခေါင်းသည်ပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ ဆိုဖာထောင့်ကြားများ နှင့်ကြမ်းပြင်အဟသေးများကြား၌သန့်ရှင်းစေရန်အသုံးပြုသည်။



- ၎င်းလေစုပ်ပိုက်ခေါင်းအပြားကိုပလတ်စတစ်လေစုပ်ပိုက်၊ ထုတ်၍ထည့်၍ ရသောလေစုပ်ပိုက်(သို့) လေစုပ်ပိုက်ကြေးများထိပ်တွင်တပ်ဆင်အသုံးပြု နိုင်သည်။


လေစုပ်ပိုက်ကြေး

- ပုန်စုပ်စက်၏လေစုပ်အားကိုလျော့ချစေရန်။
- လေစုပ်ပိုက်၏လေဝင်လေထွက်ပေါက်ကျယ်ကျယ်ပွင့်စေရန်လေစုပ်အား ထိန်းညှိကိရိယာအားဖွင့်ပါ။




လေစုပ်ပိုက်ပျော

- လေစုပ်ပိုက်ပျောတစ်ဖက်စီရှိလက်ခံခေါင်းများကိုလေစုပ်ပိုက်ကြေးနှင့်လေစုပ်ပိုက်ဆက်များစွပ်၍အထိန်းကလစ်များကျအောင်ပြုလုပ်ပါ။



ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်

- ၁ ဖုန်စုပ်စက်မီးပလတ်ခေါင်းကိုဆွဲထုတ်၍လျှပ်စစ်မီးပလတ်ခံပြင်ဆင်သွယ်ပါ။
- ၂ ဖုန်စုပ်စက်ပွင့်ရန် “ I ” ဝံ့ခံလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
- ၃ ဖုန်စုပ်စက်ပိတ်ရန် “ O ” ဝံ့ခံလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
- ၄ ဖုန်စုပ်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပါကလျှပ်စစ်မီးပလတ်ခံမှဖုန်စုပ်စက်မီးပလတ်ခေါင်းကိုပြုတ်ပြီးမီးကြိုးပြန်သွေသောလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
 - မီးကြိုးပြန်သွေနေစဉ်အတွင်းဖုန်စုပ်စက်မီးပလတ်ခေါင်းကိုကိုင်ထားခြင်းဖြင့်ယိဒိုက်မှုမဖြစ်စေနိုင်ပါ။




ပုန်စုပ်စက်ထိန်းသိမ်းပုံအဆင့်ဆင့်

ပုန်စုပ်စက်အားအသုံးထောင့်များတွင်ထောင်လျက်အနေအထားဖြင့်ထားနိုင်သည်။(သိမ်းဆည်းနည်းနှစ်နည်း)

- ၁) ပုန်စုပ်စက်ကိုတည့်မတ်စွာထောင်၍၎င်းအောက်တွင်ရှိသောပုန်စုပ်ပိုက်ခေါင်းထားရန်နေရာတွင်ထည့်ပါ။
- ၂) အသွင်းအထုတ်ပြုလုပ်၍ရသောလေစုပ်ပိုက်အားအတိုသုံးအနေအထားထား၍လေစုပ်ပိုက်ကွေးကိုဖြုတ်ပါ။ ထို့နောက်အသွင်းအထုတ်ပြုလုပ်၍ရသောလေစုပ်ပိုက်ကိုမတ်၍ထားပါ။
(MC-CG373 အမျိုးအစားအတွက်သာ)


■ ဖုတ်ချက် :

- ပုန်စုပ်စက်အားတည့်မတ်စွာထောင်ရန်၎င်း၏အောက်တွင်ရှိသောလက်ကိုင်လေးမှကိုင်၍မပါ။ ပုန်စုပ်စက်တည့်မတ်ရန်ရည်ရွယ်၍လေစုပ်ပိုက်မှသွေ့၍ထောင်မတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
(လေစုပ်ပိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။) ပုန်စုပ်စက်သိမ်းဆည်းပြီးအနေအထားဖြင့်သယ်ဆောင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။



အမှိုက်အိတ်လဲပုံ


ပုန်စုပ်စက်အားဖွင့်၍လေစုပ်ခေါင်းကိုကြမ်းပြင်နှင့်ထိမိအောင်ထားပါ။ ပုန်စုပ်စက်အခြေအနေပြမီးအနီရောင်ပြနေပါကအမှိုက်ပြည့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်၍အသစ်လဲရန်လိုအပ်သည်။



ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲ

အမှိုက်အိတ်လဲပုံ

- ၁) အမှိုက်ကန်အဖုံးဖွင့်ရန်နေရာသို့လက်ချောင်းထား၍အမှိုက်ကန်အဖုံးတည်မတ်သည့်အနေအထားရောက်သည်အထိစွပ်ပါ။
- ၂) အမှိုက်အိတ်ထိန်းချိတ်များကိုဖြုတ်၍အမှိုက်အိတ်ကိုအပြင်ထုတ်ပါ။
 - လက်တစ်ဖက်မှအမှိုက်အိတ်အပေါ်အရစ်မှတိုင်ပြီးအပြင်ထုတ်၍ကျန်တစ်ဖက်မှဖုန်စုပ်စက်အားထိန်းပါ။



ဖုန်စုပ်စက်အတွင်းသို့အမှိုက်အိတ်တပ်ဆင်ခြင်း


- ၁) အမှိုက်အိတ်အပေါ်အရစ်ကိုပျက်နာချင်းဆိုင်၍ဖုန်စုပ်စက်အတွင်းရှိအမှိုက်အိတ်ထည့်ရန်လမ်းညွှန်ချက်နားမှအောက်ဖက်သို့ထည့်ပါ။
 - ဖုတ်ချက်
 - စက္ကူအမှိုက်အိတ်ပြည့်သွားခြင်း(သို့)ပျက်စီးသွားပါကအသစ်လဲပါ။
 - အဝတ်အမှိုက်အိတ် : အဝတ်အမှိုက်အိတ်ပြည့်သွားပါကသန့်ရှင်းလိုက်ပါ။(သို့)ပျက်သွားပါကအသစ်လဲပါ။



- ၂) အမှိုက်အိတ်အပေါ်အရစ်ကိုပုံတင်ပြထားသည့်မြားလမ်းကြောင်းအတိုင်းအမှိုက်အိတ်ထိန်းချိတ်ဖြင့်ချိတ်မိသည်ထိတွန်းပေးပါ။ထို့နောက်အမှိုက်အိတ်အဖုံးကိုဖုံးပါ။

အမှိုက်အိတ်အဖုံးမှ 'ကလစ်' ဆိုသောအသံထွက်ပေါ်လာမှသာအမှိုက်အဖုံးတင်းကြပ်စွာပိတ်သည်။

 - အမှိုက်အိတ်အဖုံးကိုပြင်းထန်စွာတွန်းပါကဖုန်စုပ်စက်ကိုယ်ထည်စောင်းသွားနိုင်သည်။
 - အမှိုက်အိတ်မထည့်ပါကအမှိုက်အိတ်အဖုံးပိတ်၍မရနိုင်ပါ။



စက္ကူအမှိုက်အိတ်

- ပန်နာဆိန်းနစ်မှထုတ်လုပ်သော Type C13 စက္ကူအိတ်အစစ်ကိုသာသုံးပါ။



TYPE C-13

- စက္ကူအမှိုက်အိတ်သည်ပန်နာဆိန်းနစ်၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပန်နာဆိန်းနစ်စက္ကူအမှိုက်အိတ်အသစ်ကိုသို့သော မှန်ကန်သောအမျိုးအစားလဲလှယ်ခြင်းမှအပအခြားသောထုတ်ကုန်စက္ကူပန်နာဆိန်းနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပန်နာဆိန်းနစ်၏သန့်ရှင်းမှုစွမ်းအားကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေပြီးမော်တာလောင်ကျွမ်းသည်အထိဖြစ်နိုင်သည်။ စစ်မှန်သောပန်နာဆိန်းနစ်အစားထိုးအိတ် Type C13 ကိုသုံးပါ။

- အကယ်၍ပန်နာဆိန်းနစ်မှထုတ်လုပ်သည့်တခြားအမျိုးအစားကိုသုံးပါက၊ အိတ်ခွံပေါ်တွင်ပါဝင်သည့်အညွှန်းအားသေချာဖတ်၍မှန်ကန်စွာအသုံးပြုပါ။

■ မှတ်ချက်

- စက္ကူအမှိုက်အိတ်များကိုကလေးများနှင့်ဝေးရာနေရာတွင်ထားပါ။ စက္ကူအမှိုက်အိတ်များအားလေလုံအောင်ထားပါ။ နေရောင်တိုက်ရိုက်ကျသောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။ စက္ကူအမှိုက်အိတ်ပြည့်သောအခါစက္ကူအမှိုက်အိတ်အသစ်ကိုလဲပါ။ စက္ကူအမှိုက်အိတ်အဟောင်းမသုံးပါနှင့်။

အဝတ်အမှိုက်အိတ်

- အဝတ်အမှိုက်အိတ်ဖြုတ်ခြင်းတပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာစက္ကူအမှိုက်အိတ်ပြုလုပ်သည့်ပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်။



အမှိုက်တွေကိုဘယ်လိုသွန်ရမလဲ :

- အဝတ်အမှိုက်အိတ်နောက်ပိုက်ကိုဖွင့်၍အမှိုက်များဖယ်ရှားနိုင်သည်။
- အဝတ်အမှိုက်အိတ်နောက်ပိုက်ကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပါ။

■ မှတ်ချက် :

- အဝတ်အမှိုက်အိတ်နောက်ပိုက်ကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပါ။

အဝတ်အမှိုက်အိတ်နောက်ပိုက်ကလပ်




ထိန်းသိမ်းခြင်း

- ဖုန်စုပ်စက်အားထိန်းသိမ်းမှုမလုပ်မီဖုန်စုပ်စက်ပိတ်၍မီးအဝင်ကြိုးအားလျှပ်စစ်မီးပလပ်ပေါက်မှဖြုတ်ပါ။


ကြမ်းပြင်လေစုပ်ခေါင်း (တစ်လတစ်ခါစစ်ဆေးရန်)

- ၁) အမျှင်များနှင့်ဆံပင်ချည်းများသည်ဖုန်စုပ်စက်၏စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကိုလျော့ကျစေသည်။
- ၂) သွားမွတ်တံ(သို့)အလားတူပစ္စည်းများသုံး၍အပိုက်များအဝတ်စမျှင်များကြိုးအမျှင်များစသည်တို့ကိုသန့်စင်ပါ။
ကတ်ကြေးတစ်လက်ယူ၍ကော်ဇောအမျှင်များဆံပင်ချည်းများကိုဖြတ်ထုတ်ပစ်ပါ။

MC-CG371 / MC-CG370



MC-CG373



အစိကအပိုင်းနှင့်အသေးအမွှားပစ္စည်းများ

ဖုန်စုပ်စက်အားနေ့စီဝတ်ဖြင့်ဖြည်းညှင်းစွာပတ်ပါ။



■ မှတ်ချက်:


- ဖုန်စုပ်စက်ကိုယ်ထည်အားဘန်ဇင်း၊သုတ်ဆေး၊အရက်ပြန်တင်ဒါတို့ဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။အတွက်ထင်ခြင်းအရောင်ကျွတ်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
- ဖုန်စုပ်စက်အားလေပူဖြင့်အခြောက်မခံပါနှင့် (ဆံပင်အခြောက်ခံစက်) ။စက်ချို့ယွင်းမှုများဖြစ်နိုင်သည်။

အမှိုက်စစ်ကော

- ၁ အမှိုက်အိတ်ကိုဖြုတ်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၉ တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။)
- ၂ အမှိုက်စစ်ကောကိုဖြုတ်ပါ။
- ၃ အမှိုက်စစ်ကောကိုဖြင့်ဆေးပါ။ အမှိုက်စစ်ကောကိုရေစွတ်ပါ။ ယှော်နောက်ရေများညစ်ထုတ်၍အရိပ်ရသည့်နေရာတွင်ခြောက်သွားသည်အထိဆွဲထားပါ။
- ၄ လေစုပ်မော်တာအတွင်းသို့အမှုန်များမရောက်စေရန်အမှိုက်စစ်ကောကိုသေချာမှန်ကန်စွာတပ်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၉ တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။)


■ ဖုတ်ချက် :

- အမှိုက်စစ်ကောအားအဝတ်လျှော်စက်ဖြင့်လျှော်ခြင်း၊ ရေညစ်စက်ဖြင့်ညစ်ခြင်း၊ အဝတ်အခြောက်ခံစက်ဖြင့်အခြောက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ရ။ အမှိုက်စစ်ကောမှအစပေးထွက်၍အတွင်းပိုင်းညစ်ပတ်ပြီးမော်တာမျက်စိနိုင့်ပါသည်။
- လေစုပ်မော်တာအတွင်းသို့အမှုန်များမရောက်စေရန်အမှိုက်စစ်ကောကိုသေချာမှန်ကန်စွာတပ်ပါ။





ဤတံဆိပ်ကွယ်များ

- ရန်စုပ်စက်အားရေများစုပ်ရှုပ်သောအမှိုက်များရှင်းလင်းရန်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အမှိုက်စစ်ကောအားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးမှလေ့လာအသုံးပြုခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ပါ။



အမှိုက်စစ်ကောအားထိန်းသိမ်းခြင်း

အမှိုက်များအားအမြင့်ဆုံးထုတ်နိုင်သောအမှိုက်ကောနှင့်သမန်အမှိုက်စစ်ကောတို့ကိုဖုန်စုပ်စက်၏အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင်တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ၎င်းအမှိုက်စစ်ကောသည်လေထဲတွင်ပါဝင်သောသေးငယ်သောအမှိုက်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအမှိုက်စစ်ကောနှစ်မျိုးလုံးအားတစ်နှစ်တစ်ခါလဲလှယ်ပေးရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ အမှိုက်များအားအမြင့်ဆုံးထုတ်နိုင်သောကောနှင့်သမန်ကောနှစ်ခုလုံးအားဖျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်အမှိုက်စစ်ကောတွယ်ရန်မလျှော်ပါနှင့်။ အမှိုက်များအားအမြင့်ဆုံးထုတ်နိုင်သောအမှိုက်ကောနှင့်သမန်အမှိုက်စစ်ကောတို့ကိုထုတ်ယူရန်ပုံစံပြထားသကဲ့သို့အမှိုက်စစ်ကောထည့်သည့်ပူးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။

MC-CG373, MC-CG371 (ဟောင်ကောင်တွင်သာ)  အမှိုက်များအားအမြင့်ဆုံးထုတ်နိုင်သောအမှိုက်ကော (အပြာရောင်ဘက်ကိုမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ပါ။) အမှိုက်ကောထည့်သောခွက်	MC-CG373, MC-CG371 (ဟောင်ကောင်မှလွှဲ၍အားလုံး)  သမန်အမှိုက်စစ်ကော အမှိုက်ကောထည့်သောခွက်
--	---

ဝယ်ယူထားသောဖုန်စုပ်စက်ကုမ္ပဏီမှဝန်ဆောင်မှုမတောင်းခံမီသိထားသင့်သော အချက်များ

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်

ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)ကိုယ်တိုင်ကြိုတင်နိုင်သောအန္တရာယ်များ
ဖုန်စုပ်စက်အားပြုပြင်ခြင်း(သို့)သန့်ရှင်းခြင်းမပြုလုပ်မီလျှပ်စစ်မီးကြိုးဖြတ်ထားပါ။ ဤကဲ့သို့မလုပ်ဆောင်ပါကဖုန်စုပ်စက်ရုတ်တရက်လည်ပတ်၍ ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သည်။

အောက်ပါဇယားတွင်တၢ်ပြထားသောဗုဒ္ဓစုစက်အသုံးပြုစဉ်တြာ်ကွေ့ဒ်သောပြဿနာများသည်သုံးစွဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအသေးစားပြဿနာများဖြစ်ပါသည်။ထိုဇယားကွက်တွင် ဖော်ပြထားသောပြဿနာများမှအပဗုဒ္ဓစုစက်အသုံးပြုနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြားပြဿနာများအားကုမ္ပဏီမှအသိမှတ်ပြုထားသောကျွမ်းကျင်ဌာနများတွင်သာပြသသင့်ပါသည်။

ပြဿနာ	ဖြစ်ရသောအကြောင်းအရင်း	ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်း
ဗုဒ္ဓစုစက်မလည်ပတ်လျှင်	၁ မီးလောင်မထိုးထားမိခြင်း / ပြုတ်နေခြင်း	၁ ဗုဒ္ဓစုစက်ပလပ်ကိုသေချာစွာထိုးပါ။ဗုဒ္ဓစုစက်ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။
ဗုဒ္ဓစုစက်စွမ်းရည်လျော့ကျနေခြင်း	၁ ဗုဒ္ဓစုစက်တွင်းရှိအမှိုက်အိတ်ပြည့်ခြင်း(သို့)ပိတ်ဆို့နေခြင်း ၂ လေစုပ်ပိုက်ခေါင်း၊လေစုပ်ပိုက်ကွေး၊လေစုပ်ပိုက်ရှည်(သို့) လေစုပ်ပိုက်ပျော့ပိတ်ဆို့နေခြင်း ၃ လေစုပ်ပိုက်မလုံခြင်း ၄ အမှိုက်စစ်ကောညစ်ပတ်နေခြင်း	၁ စက္ကူ၊အမှိုက်အိတ်အသစ်လဲပါ(သို့)အဝတ်အမှိုက်အိတ်ပြည့်နေလျှင် သန့်ရှင်းပါ။ပျက်စီးနေပါကအသစ်လဲပါ။ ၂ ပိတ်ဆို့နေသည်များကိုစစ်ပါ။သန့်ရှင်းပေးပါ။ ၃ လေစုပ်ပိုက်အဆက်များကိုစစ်ဆေးပါ။ ၄ အမှိုက်စစ်ကောကိုသန့်ရှင်းပေးပါ။
ဗုဒ္ဓစုစက်အသုံးပြုစဉ်စက်ရပ်သွားခြင်း	၁ အမှိုက်အိတ်ပြည့်ခြင်း(သို့)ပိတ်ဆို့နေခြင်း ၂ လေစုပ်ပိုက် ၃ ဗုဒ္ဓစုစက်လုံခြုံရေးကိရိယာအားထိမိခြင်း	၁ စက္ကူ၊အမှိုက်အိတ်အသစ်လဲပါ။အဝတ်အမှိုက်အိတ်ပြည့်နေလျှင် သန့်ရှင်းပါ။ပျက်စီးနေပါကအသစ်လဲပါ။ ၂ ပိတ်ဆို့ခြင်း ၃ ဗုဒ္ဓစုစက်အားပလပ်မြှုတ်၍လုံခြုံရေးကိရိယာပြန်လည်အလုပ်လုပ် လာသည်အထိ(၆၀မိနစ်ခန့်)အအေးခံပေးပါ။
ဗုဒ္ဓစုစက်မီးအဝင်ကြိုးပြန်သိမ်း၍ မရခြင်း	၁ ဗုဒ္ဓစုစက်မီးအဝင်ကြိုးမညီမညာရစ်ပတ်ထားခြင်း ၂ ဗုဒ္ဓစုစက်မီးအဝင်ကြိုးပေါ်မိနေခြင်း	၁ ဗုဒ္ဓစုစက်မီးအဝင်ကြိုးအားထပ်ခါထပ်ခါ ၂ ဗုဒ္ဓစုစက်မီးအဝင်ကြိုးအားထပ်ခါထပ်ခါဆွဲထုတ်ခြင်းပြန်ရစ်ခြင်းပြု လုပ်ပေးပါ။(ကြိုးဆွဲထုတ်ရာတွင်အားလွန်အကျွံသုံး၍မဆွဲပါနှင့်။)

ဖော်ပြပါပြဿနာများဖြေရှင်းပြီး၍တုန့်ရှိနေလျှင် မိမိတို့ဝယ်ယူထားသောဆိုင်သို့ဗုဒ္ဓစုစက်အစုံလိုက်ပြန်ယူလာပေးပါ။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မပြုပြင်ပါနှင့်။

ဗုဒ္ဓစုစက်လုံခြုံရေးကိရိယာ

ဗုဒ္ဓစုစက်လုံခြုံရေးကိရိယာအလုပ်လုပ်ခြင်း

ဗုဒ္ဓစုစက်အားလေဝင်ပေါက်နှင့်အထွက်ပေါက်များပိတ်လျက်အချိန်တြာ်မြင့်စွာလည်ပတ်ထားစေခြင်း၊အမှိုက်အိတ်ပြည့်လျက်ဆက်လက်အသုံးပြုနေခြင်း(သို့)လေစုပ်ပိုက်ခေါင်း၊လေစုပ် ပိုက်ကွေး၊လေစုပ်ပိုက်အရှည်နှင့်လေစုပ်ပိုက်အပျော့များတွင်အမှိုက်များပိတ်နေသောအခါလုံခြုံရေးကိရိယာအလုပ်လုပ်၍လေစုပ်ပိတ်ဟာအပူလွန်ကဲစွာဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါ သည်။

ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ

အမှိုက်အိတ်အသစ်လဲခြင်း(သို့)အမှိုက်အိတ်သန့်ရှင်းခြင်း(သို့)လေစုပ်ခေါင်း၊လေစုပ်ပိုက်ကွေး၊လေစုပ်ပိုက်ရှည်နှင့်ပိုက်ပျော့တို့တွင်ပိတ်ဆို့နေသောအရာများအားဖယ်ရှားခြင်းပြုလုပ်ပါ။

ဘယ်ချိန်ပြန်သုံးနိုင်မလဲ

မိနစ်၆၀ခန့်စောင့်ပါ။(ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။)လုံခြုံရေးကိရိယာပြန်လည်လည်ပတ်၍ဗုဒ္ဓစုစက်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ်	MC-CG373	MC-CG371	MC-CG370
ပုန်စုပ်စက်တွင်သုံးစွဲရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ	၂၃၀ - ၂၄၀ ဗို့ - ၅၀ ဟတ်စ် ၂၃၀ - ၂၄၀ ဗို့ - ၅၀ ဟတ်စ် (စင်ကာပူနိုင်ငံအတွက်သာ) ၂၄၀ ဗို့ ~ ၅၀ ဟတ်စ် (မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်သာ)		
ခံနိုင်သောလျှပ်စစ်ပမာဏ(အများဆုံး)	၁၈၀၀ဝပ် (ဟောင်ကောင်အတွက် ၁၆၀၀-၁၈၀၀ဝပ်)	၁၆၀၀ဝပ် (ဟောင်ကောင်အတွက် ၁၄၀၀-၁၆၀၀ဝပ်)	၈၅၀ဝပ် (ဟောင်ကောင်အတွက် ၇၅၀-၈၅၀ဝပ်)
ခံနိုင်သောလျှပ်စစ်ပမာဏ(နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု)	၁၄၀၀-၁၆၀၀ဝပ် (စင်ကာပူအတွက် ၁၅၀၀-၁၆၀၀ဝပ်) (မလေးရှားအတွက် ၁၆၀၀ဝပ်)	၁၂၀၀-၁၄၀၀ဝပ် (စင်ကာပူအတွက် ၁၃၀၀-၁၄၀၀ဝပ်) (အင်ဒိုနီးရှားအတွက် ၁၂၀၀-၁၄၀၀ဝပ်)	၆၅၀-၇၅၀ဝပ် (စင်ကာပူအတွက် ၇၀၀-၇၅၀ဝပ်) (မလေးရှားအတွက် ၇၅၀ဝပ်)
ပါဝါလှေ	ကိုယ်ထည်		
အလိုအလျောက်မီးကြိုးရစ်ခြင်း	ရသည်။		
အမှိုက်အိတ်	စက္ကူအမှိုက်အိတ်(သို့)အဝတ်အမှိုက်အိတ်		
အမှိုက်ဝင်ဆံ့ပမာဏ	အမှိုက်အိတ် : ၁.၄ပေါင်၊ အဝတ်အမှိုက်အိတ် : ၁.၂ပေါင်		
မီးကြိုးအရှည်	၅.၀မီနစ်		
ပုန်စုပ်စက်အလေးချိန်	၃.၆ကီလိုဂရမ်	၃.၆ကီလိုဂရမ်	၃.၀ ကီလိုဂရမ်
ပုန်စုပ်စက်အတိုင်းအတာ(အလျား×အနံ×အမြင့်) (ခန့်မှန်းခြေ)	၂၅၆ × ၃၇၆ × ၂၃၉မီလီမီတာ		

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site, 40200
Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.